

Establecimiento: ARTETXE
Dirección: CTRA. ENEKURI-ARTXANDA KM. 7
Teléfono: 944747780, 605717781
Fax: 944746020
Email: info@hotelartetxe.com
Web: www.hotelartetxe.com
Sello de accesibilidad:



Grado de accesibilidad en cada una de las 5 diversidades funcionales:



Física: Practicable



Accesos: Practicable

El pavimento es adecuado

No hay escaleras

No hay rampas

Puerta

Anchura: 80 cms

Apertura fácil

Vestíbulo

Espacio de giro: amplio cms



Desplazamiento horizontal: Accesible

Firme
Liso
El pavimento es antideslizante



Desplazamiento vertical: Practicable

No hay ascensor
Escaleras
Anchura: 120 cms
Tiene Contrahuella
Tienen Bocel
Tiene barandilla
Altura: 90 cms



Habitaciones: Practicable

Nº de habitaciones: 12
Nº reservadas para diversidad funcional Física: 1
Nº reservadas para diversidad funcional Sensorial: 0
Acceso
Planta baja
Puerta
Anchura: 80 cms
Mobiliario
Espacio lateral de la cama 100 cms
Espacio a pie de cama 120 cms
Altura cama 55 cms
Tiene interruptores al lado de la cama
No tiene sistema de alarma en la habitación
Baño
Accesible
No hay sistema de refuerzo de información sensorial
No hay sistemas domóticos



Baños, espacios higiénicos: Practicable

Puerta
Anchura: 80 cms
Dirección apertura
Exterior
Espacio de giro: 150 cms
El pavimento es antideslizante
Lavabo
Grifería tipo
Monomando
Altura: 82 cms
Tiene hueco libre inferior
Fondo: 54 cms
Altura: 80 cms
Inodoro
Altura: 50 cms

Espacio lateral: 80 cms
Tiene barras laterales
A ambos lados
Altura: 75 cms

Ducha

Está enrasada
Dimensiones 75 x 95 cms
Hay asiento abatible o silla de ducha
Hay barras suficientes
No hay sistema de alarma según normativa



Visual: Practicable



Orientación visual: Practicable

Hay indicaciones
Orientación buena
Entorno balizado
Contraste entre puertas y paredes, paredes y suelos,
interruptores... es adecuado
Puerta de acceso principal singularizada
No hay bandas señalizadoras



Información táctil: No accesible

No existe sistema de orientación táctil



Auditiva: Practicable



Orientación auditiva: Practicable

Existe información escrita o visual
Hay información visual
Hay información escrita
El personal no conoce la lengua de signos o no tienen
contacto con intérprete de lengua de signos
Elementos técnicos
No hay teléfonos de texto
Sistemas de inducción
No hay bucle magnético
No hay infrarrojos

No hay balizas sonoras



Intelectual: Accesible



Orientación visual: Practicable

Hay indicaciones

Orientación buena

Entorno balizado

Contraste entre puertas y paredes, paredes y suelos, interruptores... es adecuado

Puerta de acceso principal singularizada

No hay bandas señalizadoras



Orgánica: Practicable



Habitaciones para personas con dificultades respiratorias: Practicable

Hay habitación para personas con problemas respiratorios, pero no cumple todos los criterios establecidos



Menus adaptados: Practicable

A demanda adaptan el menú: No hay carta específica de menús adaptados o la carta habitual no lo especifica